・業務目的以外での利用は禁止します。
・本資料は，工事等により現況と整合しない場合があり，現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
・本資料は，参考データとして利用し，現在の地質状況は，再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。

地質柱状図

工事名　馬出小学校移転校舎外1校 地質調査委託　　調査期間　昭和 58 年 6 月 1 日～ 6 月 30 日

工事場所　福岡市 東区 馬出1丁目12番27号（馬出小移転校）　　担当責任者　末田 更生

調査地点 No. 1　孔内水位 GL −1.90 m　　標高 ＋0.04 m（側溝上端より）

標尺(m)	標高(m)	深度(m)	層厚(m)	標本番号	記号	地質名	色調	観察
1		1.10	1.10			埋土		砂質土
2		6.70	5.60			砂	黄褐 灰	細粒 ～ 粗粒（3.00m～3.50m） ～ 細粒　下部には貝ガラ片少量介在.
10		10.60	5.00			シルト	黒灰	貝ガラ片少量介在　下部細砂まじり
12		12.80	2.20			砂礫	黄褐	礫中40以下. 砂は粗粒. 砂分多い.
18		18.19	5.39			頁岩風化	黄褐 灰	粘土化した所あり. 上部には砂質少量介在. 下部ほど風化少なくなり硬質となる.

標準貫入試験

相対密度	試料番号	深度(m)	N値(回)	10cm毎の打撃回数 10	20	30
	1	1.15～1.45	5	2	1	2
	2	2.15～2.45	7	2	2	3
	3	3.15～3.45	11	3	4	4
	4	4.15～4.45	8	2	3	3
	5	5.15～5.45	7	2	2	3
	6	6.15～6.45	9	3	3	3
	7	7.15～7.45	3	1	1	1
	8	8.15～8.45	1		1	
	9	9.15～9.45	2	1		1
	10	10.15～10.45	2	1		1
	11	11.15～11.45	12	4	4	4
	12	12.15～12.45	14	4	5	5
	13	13.15～13.45	14	3	4	7
	14	14.15～14.45	23	6	6	11
	15	15.10～15.34	50/24	13	26	11/4
	16	16.10～16.40	34	12	12	10
	17	17.10～17.27	50/17	28	22/7	
	18	18.05～18.19	50/14	33	17/4	

N値表



不攪乱 採取深度

[redacted]

・業務目的以外での利用は禁止します。
・本資料は，工事等により現況と整合しない場合があり，現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
・本資料は，参考データとして利用し，現在の地質状況は，再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。

地質柱状図

工事名 馬出小学校移転校舎外1校 地質調査委託　　調査期間 昭和 58年 6月 1日～ 6月 30日

工事場所 福岡市 東区 馬出1丁目12番27号（馬出小移転校）福岡中　　担当責任者 末田 更生

調査地点 No. 2　孔内水位 GL −1.50 m　　標高 +0.12 m （側溝上端より）

標尺(m)	深度(m)	層厚(m)	地質名	色調	観察
	0.90	0.90	埋土		砂質土
	7.20	6.30	砂	黄褐 褐黒 黒灰	細粒 粗粒(3.00～3.50) 細粒 下部には貝ガラ片少量介在
	10.10	2.90	シルト	黒灰	貝ガラ片少量介在
	11.10	1.00	砂	灰	粗粒
	13.00	1.90	砂礫	黄灰	礫φ40以下 砂分が多い
	19.20	6.20	頁岩風化	黄褐 灰	粘土化した所あり 上部に砂質頁岩少量あり 下部ほど硬くなり、風化の程度も小となる。

標準貫入試験

試料番号	深度(m)	N値(回)	10cm毎の打撃回数 10	20	30
1	1.15/1.45	4	1	1	2
2	2.15/2.45	9	3	3	3
3	3.15/3.45	9	3	3	3
4	4.15/4.45	7	2	2	3
5	5.15/5.45	9	3	3	3
6	6.15/6.45	9	3	3	3
7	7.15/7.45	4	2	1	1
8	8.15/8.45	1		1	
9	9.15/9.45	2	1		1
10	10.15/10.45	4	2	1	1
11	11.15/11.45	6	2	2	2
12	12.15/12.45	7	2	3	2
13	13.15/13.45	13	5	3	5
14	14.15/14.45	23	4	6	12
15	15.15/15.45	34	4	9	21
16	16.10/16.40	44	24	12	8
17	17.10/17.35	50/25	18	19	13/5
18	18.05/18.14	50/9	50/9		
19	19.05/19.20	50/15	29	21/5	

N値表 10 20 30 40 50

不攪乱採取深度

[redacted]

・業務目的以外での利用は禁止します。
・本資料は，工事等により現況と整合しない場合があり，現在の位置関係や地質状況などを特定するものではありません。
・本資料は，参考データとして利用し，現在の地質状況は，再度ボーリングを行う等して確認をお願いします。